

GAMMELSØ VANDVÆRK

Noter fra Bestyrelsesmøde den 8. maj 2014

1. Bestyrelsen konstituerede sig med Gorm Schack Grundahl som formand.
2. Formanden bød Kenn Simonsen velkommen som ny i bestyrelsen og introducerede de øvrige medlemmer samt om de arbejdsopgaver og fordeling heraf, der er i bestyrelsen.
3. Efter henvendelse fra et firma, der forhandler kalkknuser, havde formanden undersøgt reference-vandværker, der ikke mente, at der var nogen virkning, samt at prisen herfor var meget stor, besluttede bestyrelsen sig derfor for ikke at anskaffe kalkknuser.
4. Bestyrelsen enedes endvidere om ikke anskaffe fotos til at 'lægge på' de digitale kort, der viser vore vandlednings placering.
5. Etableringen af de overjordiske råvandsstationer, der skal placeres over vore borer, er igangsat.
Boring #5 lukkes med betonkegle og lås.
6. Det ledelsessystem/kvalitetssikringssystem, som er lovpligtigt, har vort servicefirma givet tilsagn om at de vil benytte, således at vi fremover kan dokumentere, hvad der sker på vandværket.
7. Vandværket er placeret i et område, der fremover skal separere spildevand i 'sort og hvidt'; bestyrelsen arbejder på at finde en løsning herpå.
8. I forbindelse med at en forbruger for et år siden har haft et meget stort vandspild, har en andelshaver klaget til Forbrugerklagenævnet; vandværket har konsulteret juristerne i vor interessorganisation FVD, før vi besvarede henvendelsen.
9. En anden andelshaver der har foretaget indgreb i vandværkets målerbrønd, hvilket er forbudt, da det er vandværkets ejendom, vil blive afkrævet et beløb for retablering heraf.
10. Der har været presseomtale af den dårlige vandkvalitet, som Marienborg Gods leverer til deres lejere. Bestyrelsen besluttede ikke at foretage sig noget i denne 'presse-polemik', da Gammelsø Vandværk måske på et senere tidspunkt skal levere til Marienborg Gods med tilhørende lejeboliger.
11. En ny drikkevandsbekendtgørelse er trådt i kraft, og formanden har derfor bedt Vordingborg Kommune om en ny prøvetagningsplan, men har endnu ikke modtaget noget svar herpå.
12. Vi har konstateret et lille vandspild på begge vore forsyningsledninger (Til Hjelm og til Damsholte), men da det er relativt lille, gør vi ikke noget for indeværende for at lokalisere (om muligt) hvor utætheden er, men vil opfordre andelshaverne til at være opmærksom herpå og informere bestyrelsen, såfremt man har mistanke/opdager eventuelle utætheder på nettet.
13. Vor nye bestyrelsesmedlem Kenn, har tilbudt at undersøge om vi skal omlægge vore investeringer.
14. Boringen på Lerkildevej er nu nedlagt og el-måleren returneret til SEAS-NVE.
15. Orientering om bankbeholdning og værdi af investeringer.